

กํริต

ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและปulp

เราขอจัดนิทรรศการนี้ในฐานะที่เป็นวัตถุคุณตัวหลักของอุตสาหกรรมเซรามิก ทั้งการดำเนินการ การเติบโตในเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยกระจายล้อยตัวและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อตัวและชั้นสีเคลือบ แต่ในความจริงแล้วต้นข้าวที่มีน้ำท่วมทากที่สำคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก



นอกจากในอุตสาหกรรมเซรามิกแล้ว ดินขาวนั้นยังใช้เป็นตัวพิลเลอร์ในอุตสาหกรรมกระดาษ, สี, ยาง, พลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษนั้น แร่ดินขาวเป็นตัวพิลเลอร์และเคลือบผิวกระดาษ เนื่องจากว่าแร่ดินขาวนั้นมีคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ ความละเอียดของอนุภาค, มีความขาวตามธรรมชาติ, อนุภาคของแร่ลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมซึ่งไม่มีความคม, มีความสามารถดูดซับน้ำหนักได้ดี, อนุภาคไม่แข็งจนเกินไปและมีรากฐานกว่าสารเคมีอื่นๆ


สำหรับดินขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมพิลเลอร์
กระดาษ ต้องมีการทดสอบคุณสมบัติตั้งต่อไปนี้ คือ

1. จำนวนกรวดทราย หรืออนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 325 เมช.
2. ความละเอียดของเม็ดดิน โดยทางเป็นการกระจายของขนาดอนุภาค (Particle-size distribution)
3. ความขาวสว่าง (brightness) ก่อนเผา
4. ความยก่ายในการฟอกสี (Leachability)
5. ลักษณะของผลึกของเม็ดดิน

จำนวนกรวดทราย (Grit)

จำนวนกรวดทรายหรือบริมาณกากที่ต้องบนตะแกรงขนาด 325 เมช. (%Residue) นั้น ถ้าดินขาวตามธรรมชาติมีกรวดทรายเล็กน้อยจะถูกต้อง 5% จะแยกทรายออกโดยวิธีแห้ง (Air-Flotation Techniques) แต่ถ้ามีจำนวนกรวดทรายมากกว่านี้ จะใช้วิธีแห้งเปียก (Wet Benefication) ถ้ามีกรวดทรายเปอร์เซนต์สูงขึ้น จำนวนดินขาวที่แยกจะได้จำนวนน้อยลง และค่าใช้จ่ายในการผลิตก็สูงขึ้น และถือว่าดินขาวธรรมชาติที่มีกรวดทราย 10 - 15 % เป็นค่าจำนวนกรวดทรายที่สูงสุดที่จะอยู่ได้ในดินขาวที่นำมาแยก ยกเว้นว่าดินขาวธรรมชาตินั้นมีคุณสมบัติพิเศษจริง ๆ





การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของเม็ดดิน (Particle size distribution)

การทดสอบหาความละอียดของอนุภาคเม็ดดินนั้น มีความสำคัญมาก ทำให้ทราบจำนวนเนื้อดินขาวที่แยกออกมานะเพื่อคุณภาพกว้างกระดาษ (หรือฟิลเลอร์กระดาษ) จำนวนมากน้ำยี้ด้วยการเพิ่มออกซิเจน (Oxidation) หรือการลดออกซิเจน (Reduction) การหาขีดความสามารถของการฟอกสีของดินขาวนั้นมีความสำคัญมาก ทำให้ทราบถึงขีดความสามารถในการตกร่อนแต่งดิน เป็นผลให้ทราบว่าเนื้อดินจากแหล่งนั้นสามารถใช้เป็นพิลเลอร์กระดาษได้โดยตรงหรือไม่เพียงไหร่ หรือต้อง用人าไปผสมกับดินแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานความขาวสว่างตามที่ต้องการ

ความยากง่ายในการฟอกสี

(Leachability)

การวัดผลการฟอกสีว่าฟอกสีได้ขาวขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น วัดจากเนื้อดินที่มีขนาดสำหรับใช้เป็นพิลเลอร์กระดาษ เพื่อจะให้ได้ค่าความขาวสว่างสูงสุด การฟอกสีนั้นอาจใช้ฟอกโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการเพิ่มออกซิเจน (Oxidation) หรือการลดออกซิเจน (Reduction) การหาขีดความสามารถของการฟอกสีของดินขาวนั้นมีความสำคัญมาก ทำให้ทราบถึงขีดความสามารถในการตกร่อนแต่งดิน เป็นผลให้ทราบว่าเนื้อดินจากแหล่งนั้นสามารถใช้เป็นพิลเลอร์กระดาษได้โดยตรงหรือไม่เพียงไหร่ หรือต้อง用人าไปผสมกับดินแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานความขาวสว่างตามที่ต้องการ

วิธีการทางเคมีของการฟอกสี

(Chemical Method of treatment)

ถึงแม้ว่า ขบวนการทางเคมีสำหรับการฟอกสีดินขาว จะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าขบวนการทางกายภาพ (Physical methods) แต่ก็ยังนิยมใช้กันโดยทั่วไป

ขบวนการฟอกสีทางเคมีมีอยู่หลายวิธี แต่ขบวนการโดยพื้นฐานแบ่งย่อยได้ 3 ขบวนการคือ

1. ขบวนการทางเคมี โดยการทำให้เกิดการละลาย (Chemical solution process) ซึ่งมลทิน (Impurities) ในดินที่เป็นตัวให้สีที่ไม่ต้องการ จะถูกฟอกออกมานะโดยปกติสารเคมีที่ใช้เป็นพิวากรด หรืออัลคาไลน์ โดยทั่วไป ความขาวสว่าง (Whiteness) ของดินขาว จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยการอาเหล็กเฟอร์ริกและดิตาเนียมไดออกไซด์ออกจากดิน ซึ่งลิงปลอมบ่นเหล่านี้จะมีขนาดละเอียด (-0.3 ไมครอน) ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ความขาวสว่างลดลง

มีการใช้ Sodium acid oxalate ละลายเหล็กออกไซด์จากเนื้อดิน และมีอุดินและแอมโมเนียมทำให้อิ่มตัว (Saturated) ด้วยไฮโดรเจนชัลไฟด์ ฟอกตามด้วย 0.05 N.HCl เหล็กจะถูกขจัดออกจากเป็นปริมาณมาก

แต่วิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผลกับเหล็กในรูปอื่น หรือแร่ใดๆ ที่มีเหล็กอยู่ (Iron-bearing) อย่างเช่น ในไบโอไทต์ (Biotite), บะซอลต์ (Basalt) และแกรนิต (Granite)

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะขจัดเหล็กออกไซด์ที่เป็นมลทินโดยการอาออกมาด้วยการฟอก โดยการทำให้สารแขวนลอยของดิน (Clay suspension) ที่อิ่มตัวด้วย แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์, ไฮโดรเจนชัลไฟด์ แล้วอาออกไซด์ด้วย ไฮโดรเจน Peroxide (hydrogen peroxide) ในกรดชัลฟูริก

ความขาวสว่าง (Brightness)

ความขาวสว่างนั้นวัดจากดินที่เอกสารทดสอบรายออกแล้ว และจากส่วนที่มีขนาดละเอียดที่ใช้ฟิลเลอร์กระดาษ ซึ่งมีเม็ดดินเล็กกว่า 2 ไมครอน จำนวน 50 % ต้องมีความขาวสว่างต่ำสุด 80 % หรือมากกว่า ซึ่งจะเป็นการวัดความขาวของดินดินที่ยังไม่เผา ซึ่งแตกต่างกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเซรามิกที่จะวัดค่าความขาวของดินหลังเผาแล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าดินขาวะของมักไม่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นพิลเลอร์เนื่องจากสีของดินดินจะมีสีเหลืองซัคเจน แตกต่างจากดินขาวะ น้ำขาวะ และดินขาวะอุตรดิตถ์ที่มีความขาวของดินดินสูงกว่า

ลักษณะของผลึกของเม็ดดิน

ลักษณะของผลึกของเม็ดดินนั้นจะเป็นข้อที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย สำหรับดินที่จะนำมาใช้ทำพิลเลอร์ถ้าผลึกของเม็ดดินมีความคงทนไม่เป็นก้อนให้มีปัญหาในการใช้งานได้ซึ่งดินขาวะของก็พบปัญหานี้ เช่นกันเมื่อเทียบกับดินขาวะของขาวะ

การฟอกดินขาวโดยวิธีการละลายเหล็กออกมานในทางอุตสาหกรรมโดยใช้ กรดซัลฟูริก ดังปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้



วิธีนี้ยังรวมถึงการฟอกดินด้วยกรดในหม้อนบความดัน (Autoclave) ที่ความดันบรรยายกาศ 2 bar เป็นเวลา 2 ชั่วโมงผลที่ได้ ก็คือปริมาณของเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ลดลงมากกว่า 90%

2. ขบวนการลดออกซิเจน (Reduction Process)

เป็นขบวนการรีดิวช์ (Reduce) เหล็กเฟอร์ริก (Fe^{3+} Ferric iron) เป็นเหล็กเฟอร์รัส (Fe^{2+} Ferrous iron) เนื่องจากเหล็กเฟอร์รัส จะให้สีที่เป็นสีขาวอมน้ำเงินมากกว่า ซึ่งตากคนเราจะมองสีขาว โคนี้ว่าขาวกว่าสีขาวอมเหลืองที่เกิดจากเหล็กเฟอร์ริก ซึ่งกระบวนการฟอกดินขาวโดยการลดออกซิเจนนี้มีหลายวิธี ดังต่อไปนี้คือ

วิธีการรีดิวช์ ด้วยดิตาเนียม ไตรคลอไรด์ (Titanium Trichloride)

ขบวนการรีดิวช์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดินขาว จะเป็นการรีดิวช์ดินขาวด้วย ดิตาเนียมไตรคลอไรด์ (TiCl_3) ดิตาเนียมไตรคลอไรด์ จะมีอำนาจในการรีดิวช์ได้สูง เมื่อใช้ pH ต่ำกว่า 2 ขบวนการรีดิวช์จะทำให้ Fe^{3+} เปลี่ยนเป็น Fe^{2+}

วิธีการรีดิวช์ด้วย โซเดียม บอร์ไฮไดรด์ (Sodium Borohydride Reduction)

วิธีนี้ขึ้นอยู่กับการรีดิวช์ของเหล็กเฟอร์ริก เป็นเหล็กเฟอร์รัส โดยโซเดียมบอร์ไฮไดรด์ที่ pH 2 - 4.5 โดยการใช้กรดซัลฟูริก เจือจางเป็นดับคุณ pH และที่อุณหภูมิ 50°C ข้อดีของวิธีนี้ ก็คือ ใช้ปริมาณสารรีดิวช์ ปริมาณน้อยสำหรับ ขบวนการรีดิวช์ และนอกจากนี้โซเดียมบอร์ไฮไดรด์ราคาถูก จึงใช้กันโดยทั่วไป

วิธีการรีดิวช์ ด้วยสารประกอบของไดโรโนไนต์ (Reduction Method with Dithionite Compound)

โซเดียมไดโรโนไนต์ เป็นสารรีดิวช์ที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักดี ในอุตสาหกรรมดินขาว สารละลายของ โซเดียมไดโรโนไนต์ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเชิงซ้อนและขึ้นอยู่กับความเข้มข้น และ pH ของระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการรีดิวช์ของเหล็ก ในดินขาว โดยใช้ไดโรโนไนต์ คือ pH ของระบบ ส่วนปัจจัยอื่นๆ อาจจะทำให้อัตราการรีดิวช์ข้าลง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการรีดิวช์ลดลง แต่ถ้าเพิ่มสารรีดิวช์ จะช่วยเพิ่มอัตราการรีดิวช์ได้

ซิงค์ไดโรโนไนต์ (Zinc dithionite) มีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวช์ที่ดีกว่า โซเดียมไดโรโนไนต์ จะเสถียร (Stable) กว่าและ

ไม่จำเป็นต้องควบคุม pH มากนัก ช่วงการใช้งานที่จะก่อให้เกิดการรีดิวช์ได้มากที่สุด คือ pH อยู่ในช่วง 2-3.5 และใช้กรดซัลฟูริกช่วยในการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่า ปริมาณของซิงค์ไดโรโนไนต์ เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เกิดรีดิวชันได้มากขึ้นด้วย

หลังจากการฟอกด้วย ไดโรโนไนต์ที่เหมาะสม ความขาวสว่างและความขาวของดินขาว จะเพิ่มขึ้นมาก และเหล็กที่ถูกรีดิวช์ไม่จำเป็นต้องเอาออก ถ้าหากว่าดินนั้นนำไปใช้ทำกระดาษซึ่งจะไม่ต้องผ่านการเผา โดยเหล็กจะอยู่ในรูปของเหล็กเฟอร์รัส ซึ่งจะไม่มีผลใด ๆ ต่อคุณภาพของดินขาว แต่ถ้าดินต้องผ่านการเผาที่ใช้ในการผลิตเซรามิก ถ้ามีเหล็กเฟอร์รัสจะเป็นขันตราย เพราะว่าจะเกิดการออกซิไดร์กกลับมาใหม่ หรือเป็นตัวที่ลดจุดหลอมตัว (Flux) ที่รุนแรงมากที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดปัญหาจุดดับในเนื้อดิน ดังนั้นถ้าจะใช้ในทางเซรามิก ดินขาวที่ผ่านการฟอกด้วยไดโรโนไนต์โดยปกติจะทำการกรองและล้างก่อนนำมาใช้

3. ขบวนการเพิ่มออกซิเจน (Oxidation process)

จะเป็นขบวนการที่ใช้กับดินที่มีสารอินทรีย์ (Organic) เพื่อไปออกซิไดร์ส (Oxidise) คาร์บอน (C) ในสารอินทรีย์

การฟอกโดยวิธีออกซิเดชันนี้ จะช่วยปรับปรุงทางด้านความขาวสว่าง และความขาวของดินขาว โดยเป็นการฟอกพอกสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน การฟอกโดยวิธีนี้ สารที่ใช้ฟอกจำเป็นต้องไม่ให้สีโดยตัวมันเองแก่ดิน และไม่ควรจะมีผลต่อแร่ในดิน สารที่ใช้ในการออกซิไดร์จะมีcacต่อหน้าของแพง และจำเป็นต้องใช้เป็นปริมาณที่มากเกิน เพื่อให้เกิดการออกซิไดร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) และแม่เรียมเปอร์ออกไซด์ (Barium peroxide) จะเป็นตัวที่ใช้มาก เพราะว่าสารพกนี้จะให้ออกซิเจนอย่างคงที่ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำลงไป หรือการใช้ความร้อนในการต้มกับตัวเนื้อดินดินขาว แต่จะเป็นตัวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว วิธีการฟอกสารอินทรีย์นี้อาจจะใช้ได้กับดินชนิดหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับดินอีกชนิดหนึ่ง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อขบวนการฟอกสีทางเคมี ได้แก่ แร่ที่เป็นสิ่งปลอมปน (Impurity) ที่อยู่ในดิน ขนาดและการกระจายตัวของเม็ดดิน

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการแต่งแร่ดินขาวนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ในอุตสาหกรรมเซรามิกเท่านั้น แต่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีการใช้แร่ดินขาวด้วย เช่น ก๊อกซิเจนซึ่งราคาขาย แร่ดินขาวที่คุณภาพดี สามารถการใช้เป็นพิลเลอร์นั้นจะสูงกว่าการส่งขายในอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีการแข็งขันด้านราคากันอย่างหนัก